

<1>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：院内広場5株植付

撮影日：2012-04-22

コメント：

設置場所

東京都杉並区本天沼1丁目2-1

医療法人社団三成会河北前田病院

院内敷地内5箇所アイラトピカズラ工法設備

工事行ない、

30ヶ月間河北前田病院事務局長による調査記録。



<2>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：越冬から7ヶ月目

撮影日：2012-05-24



<3>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：植付から8ヶ月目4m以上の成長

撮影日：2012-06-21





<4>
工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化
建物名称：医療法人社団河北前田病院
施工内容：植付から9ヶ月目7m以上の成長
撮影日：2012-07-23
コメント：成長が早く屋上に単管にて柵制作。



<5>
工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化
建物名称：医療法人社団河北前田病院
施工内容：植付から10ヶ月目12m以上の成長
撮影日：2012-08-21
コメント：屋上柵まで成長。



<6>
工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化
建物名称：医療法人社団河北前田病院
施工内容：植付から12ヶ月目14m以上の成長
撮影日：2012-10-15

<7>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：植付から3年目華開花。

撮影日：2014-05-04



<8>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：植付から3年目30m以上成長両サイド

手摺部分に分岐し成長続けている。

撮影日：2014-04-15



<9>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

施工内容：植付から3年目30m以上成長両サイド

手摺部分に分岐し成長続けている。

撮影日：2014-04-29





<10>
工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化
建物名称：医療法人社団河北前田病院
施工内容：植付から3年目30m以上成長
両サイド
手摺部分に分岐し成長続けている。
撮影日：2014-04-29



<11>
工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化
建物名称：医療法人社団河北前田病院
施工内容：植付から3年目30m以上成長
両サイド
手摺部分に分岐し成長続けている。
撮影日：2014-04-29