

<1>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：6ヶ月経過越冬苗木

撮影日：2012-04-22

コメント：

河北前田病院南道路面に設置された場所。植付  
株数2株。



<2>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：7ヶ月経過

撮影日：2012-05-24



<3>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：8ヶ月経過

撮影日：2012-06-21



<4>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化  
建物名称：医療法人社団河北前田病院  
工事種目：南道路面植栽場所  
施工内容：10ヶ月経過  
撮影日：2012-08-21



<5>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化  
建物名称：医療法人社団河北前田病院  
工事種目：南道路面植栽場所  
施工内容：1年経過  
撮影日：2012-10-15



<6>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化  
建物名称：医療法人社団河北前田病院  
工事種目：南道路面植栽場所  
施工内容：1年経過  
撮影日：2012-10-15

<7>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：1年経過根

撮影日：2000-01-31

コメント：

根上がりはなく、葉の空洞化はなく無数の蔓が伸びている。



<8>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：3年目で華開花

撮影日：2014-05-01

コメント：

3年経過で多くの華が咲き乱れている、非常に珍しい。

東京都内で開花するのは、東京都文京区白山にある

小石川植物園で開花の情報は聞くがその他で路地にて

開花したのは例を見ない。貴重な資料である。

温暖化の影響であろうか、東京都内でも

アイラトピカズラは、十分成長を遂げる。



<9>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：3年目で華開花

撮影日：2014-05-01





<10>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：30ヶ月経過した生育状況

撮影日：2014-05-01

コメント：

現在の状況は屋上の手摺をつたい4.0m以上生育中である。



<11>

工事名称：アイラトピカズラ工法壁面緑化

建物名称：医療法人社団河北前田病院

工事種目：南道路面植栽場所

施工内容：30ヶ月経過した生育状況

撮影日：2014-05-01