

<1>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：既存壁面緑化の生育不足、枯れによる
、
地植えにて早期壁面緑化修復。

撮影日：2013-06-28

コメント：

既存植栽は空中プランターに植栽され枯死して
いる。

前面の中学校父兄、地域住民の苦情により西宮
市からの

全面改修指導により、2箇所試験施工を実施
した。

短期間の緑化面完成とのことで苗木は2mの
長尺物を使用した。間隔は30cm株数5株。



<2>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：2週間経過

撮影日：2013-07-25



<3>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1ヶ月経過

撮影日：2013-08-06





<4>
工事名称：アイラトビカズラ工法による壁面緑化改修工事
建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店
工事種目：壁面緑化
施工内容：2ヶ月半経過
撮影日：2013-09-13
コメント：
 夏季なので急成長している、高さは5m以上に。



<5>
工事名称：アイラトビカズラ工法による壁面緑化改修工事
建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店
工事種目：壁面緑化
施工内容：3ヶ月半経過
撮影日：2013-10-03
コメント：
 大阪府環境農林水産部 環境農林水産総務課
 施策推進グループから急成長する植物の視察を受ける。



<6>
工事名称：アイラトビカズラ工法による壁面緑化改修工事
建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店
工事種目：壁面緑化
施工内容：1年経過壁面上部に到達。
撮影日：2014-07-11

<7>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1年経過壁面上部に到達。

撮影日：2014-07-11

コメント：

天端高1.2mに到達し折り返し裏側壁面緑化面を被覆している。



<8>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1年2ヶ月経過壁面が緑に覆われて密になる。。

撮影日：2014-09-05



<9>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化
改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1年2ヶ月経過鳴尾中学校からの撮影

撮影日：2014-09-05

コメント：

1部分であるが壁面緑化として機能している。





<10>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1年2ヶ月経過鳴尾中学校からの撮影

撮影日：2014-09-05



<11>

工事名称：アイラトピカズラ工法による壁面緑化改修工事

建物名称：西宮市ららぽーと甲子園店

工事種目：壁面緑化

施工内容：1年2ヶ月経過鳴尾中学校からの撮影

撮影日：2014-09-05

コメント：

ららぽーと甲子園店の様な枯死した壁面緑化多く見かける、地球温暖化が進む中身近な所から始めて頂きたい。
ららぽーと甲子園店に於いては、これからの修復を期待したい。